Référence du produit	Nom du modèle de produit	Recyclabilité du produit	Recyclabilité de l'emballage	Recyclabilité des piles et accumulateurs	Recyclabilité des produit imprimé	Présence de substances dangereuses	Contient une substance extrêmement préoccupante	Incorporation de matière recyclée dans le produit	Incorporation de matière recyclée dans l'emballage	Incorporation de matière recyclée dans le produit imprimé	Présence de métaux critiques dans le produit	Présence de terres rares dans le produit	Indice de réparabilité
9503340000	PSS 200 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9503BE0000	BG 7										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016B00445	Lance avec buse à jet en éventail pour GHP 5-75X					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
F016B00448	Lance RotoTurbo pour GHP 5-75X					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
F016B00454	Adaptateur					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
F016B00442	Nettoyeur de buses (15 mètres)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
F016B00474	Batterie GBA 36V 2.0Ah					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
F016B00809	Starter Set 36V (GBA 36V 2.0Ah + AL 36V-20)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9500BB0501	Station de charge					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, pyrène, plomb						
9600834002	Isio avec manche télescopique										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600844300	AdvancedHedgeCut 35V-65-2B					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600844370	Advanced HedgeCut 36V-65-2B					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600844301	AdvancedHedgeCut 36V-65-2B					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0901	AdvancedHedgeCut 68					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0902	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600B78903	AdvancedGrassCut 36					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC1600	AdvancedGrassCut 36V-33					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC1601	AdvancedGrassCut 36V-33					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600B64105	AdvancedHedgeCut 36					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0800	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0801	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0871	AdvancedHedgeCut 65					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600834400	AKE 30 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600834502	AKE 35 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600834600	AKE 40 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600834602	AKE 40 S										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0904	AdvancedHedgeCut 68					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0900	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0903	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0905	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC0971	AdvancedHedgeCut 70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC6000	AdvancedLeafBlower 36V-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600BC6001	AdvancedLeafBlower 36V-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600B69205	AdvancedRotak 650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène,benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
9600B69204	AdvancedRotak 690					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène,benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
9600B69208	AdvancedRotak 690					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène,benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
9600B69305	AdvancedRotak 750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène,benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
9600B69307	AdvancedRotak 770					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène,benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
9600B69303	AdvancedRotak 760					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène,benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
9600B69308	AdvancedRotak 780					Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène,benzo[a]pyrène), plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7
9600886160	Bac de ramassage (AHM 38 C)												
9600B99605	AdvancedRotak 36-650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
9600B99606	AdvancedRotak 36-650					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
9600B99706	AdvancedRotak 36-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
9600B99707	AdvancedRotak 36-750					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
9600B99805	AdvancedRotak 36-850					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
9600B99806	AdvancedRotak 36-850					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
9600B99501	AdvancedRotak 36-950					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
9600B99608	AdvancedRotak 36-690					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1
9603011002	PST 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603011004	PST 18 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603011100	UniversalSaw 18V-100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603011101	UniversalSaw 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603012000	EasySaw 18V-70					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603012001	EasySaw 18V-70 +ac					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603340100	PSS 200 AC					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603340200	PSS 230 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603340300	PSS 300 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603378000	PEX 230 A					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603340200F	PSS 200 AE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603359W03	PWS 1900					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2000	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2004	PWS 750-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2400	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2403	PWS 750-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2404	PWS 7500					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2405	PWS 730-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2409	PWS COMPACT 750-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A240A	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603130000	EasyImpact 550					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603130001	EasyImpact 550 Drill Assistant					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603130002	PSB Easy					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603130100	EasyImpact 570					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603131000	UniversalImpact 700					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603131001	UniversalImpact 700 Drill Assistant					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603131005	UniversalImpact 7000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603131006	UniversalImpact 7000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603131100	UniversalImpact 800					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603131107	UniversalImpact 800					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603133000	EasyImpact 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603133001	EasyImpact 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603133100	EasyImpact 600					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603133101	EasyImpact 6300					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603174000	AdvancedImpact 900					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603174002	AdvancedImpact 9000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603174003	AdvancedImpact 900					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603207000	PFS 1000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Pyrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603207100	PFS 3000-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603207103	PFS 3000-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603207200	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603207201	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603207202	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603207203	PFS 5000 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603207300	PFS 2000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Pyrène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603207400	PFS 7000										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603208000	EasySpray 18V-100					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603245503	PKP 18 E					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603245504	PKP 18 E Venturi#1					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603245561	PKP 18 E Founders / L					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603245600	PKP 3.6 Li										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603265000	PTK 14 EDT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A240C	PWS 700-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A240D	PWS 750-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A240E	PWS 8500-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2421	PWS 750-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2471	PWS COMPACT 750-115					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2700	PWS 850-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2701	PWS 780-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603344401	PBH 2500 RE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603344402	PBH 2500 SRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603344404	PBH 2500 SRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2703	PWS 780-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2704	PWS 850-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2705	PWS 8000					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2708	PWS 850-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603393000	PBH 2800 RE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603393100	PBH 2900 RE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603393200	PBH 3000 FRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603394200	PBH 3000-2 FRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603394204	PBH 3100-2 FRE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603500000	PKS 55										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603501000	PKS 55 A										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603501002	PKS 55 A + 2B										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603501003	PKS 55 - 2A										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603502000	PKS 66 AF										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603502002	PKS 66 A										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603502004	PKS 65 A - 2 AF										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603947000	EasyPump					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603947100	UniversalPump 18V					Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, pyrène, benzo[ghi]pérylène, fluoranthène, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603352327	Uneo Maxx					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603968100	PTK 3.6 Li					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603968101	PTK 3.6 Li					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603968102	PTK 3.6 Li Office Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603968200	PTK 3.6 Li					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603968201	PTK 3.6 Li					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603968202	PTK 3.6 Li Office Set					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603973806	PSR 14.4 Li-2					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603A2709	PWS 8500-125					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603977005	PSR Select					Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603980301	AdvancedImpactDrive 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603980302	AdvancedImpactDrive 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603980303	AdvancedImpactDrive 18					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9615992626	UniAquaH-HomeCarKIT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9615992629	UniAquaH-HomeCarKIT										Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603857000	AdvancedShear 18V-10					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603857001	AdvancedShear 18V-10					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9603857070	AdvancedShear 18V-10					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
1609200399	Spray d'entretien												
3305411073	Sac de ramassage / housse de protection												
2607000181	Huile pour tronçonneuse à chaîne												
2609002039	Lame de coupe-haies 8 cm (bois)												
2609002040	Lame de sculpte-haies 12 cm (bois)												
2609002041	Manche télescopique 80–115 cm (bois)												
2609003867	Lame de coupe-haies 10 cm (ASB/AGS)												
2609003868	Lame de sculpte-haies 20 cm (ASB)												
2609003884	Lame de coupe-haies 8 cm (ASB/AGS)												
2609003885	Lame de sculpte-haies 12 cm (ASB/AGS)												
9600A64000	AFS 23-37					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600886001	AHM 30					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
9600886050	Bac de ramassage (AHM 30)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
9600886103	AHM 38 G					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
9600847A01	AHS 45Ø-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600847A00	AHS 45-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600847B02	AHS 48Ø-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600E011	AHS 48-26					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600847B00	AHS 50-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
3615992520	AHS 50-20 Display BE					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600849F00	AHS 50-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600849F04	AHS 50-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600849F70	AHS 50-20 LI (1x 25Ah)					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600849F02	AHS 50-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600A0C00	AHS 55-16					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600849G00	AHS 55-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600849G02	AHS 55-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600849G04	AHS 55-20 LI					Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	
9600849G08	AHS 55-20 LI					Contient une

9000A0471	ALB 36 Li (1x20Ah)					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A0481	ALB 36 Li					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A0181	ARM 34					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.1				
9000A0103	ARM 3400					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A0200	ARM 36					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.1				
9000A0203	ARM 3650					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A0201	ARM 37					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.1				
9000A5C01	ART 23-18 Li					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A5C06	ART 23-18 Li					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A5K01	ART 26-18 Li					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000789M00	ART 35					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B0201	Indego M 700					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
9000B3000	AXT 22 D					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3049	AXT 2200					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3100	AXT 22 D					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3170	AXT 22 D					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3300	AXT 25 TC					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3370	AXT 25 TC					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B33A	AXT 25 TC avec ganta et rallonge 25 m					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B33B	AXT 25 TC + Ébranchseur + Ganta					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3306	AXT 2550 TC					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3500	AXT Rapid 2000					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3600	AXT Rapid 2000					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3601	AXT Rapid 2200					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3602	AXT Rapid 2200 + Sac					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B4A106	AdvancedHedgeCut 36												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
F016800621	Starter Set 36V (GBA 36V 4.0Ah + AL 36V-20)					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9015992635	CityMower 18+EGC 18					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb blanc zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
9000B9A07	CityMower 18V-32-300					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb blanc zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
9000B9A08	CityMower 18V-32-300					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb blanc zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
9000B9A06	CityMower 18					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb blanc zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
9000B9A01	CityMower 18					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, oxyde de plomb blanc zirconium						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
9000A9F00	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1C01	EasyGrassCut 18					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1A00	EasyGrassCut 18-230					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000789N04	AdvancedGrassCut 36												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B5B00	Rotak 32												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6				
9000B5B03	ARM 32												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8				
9000BC1C00	EasyGrassCut 18-26					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1C02	EasyGrassCut 18-260					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1A03	EasyGrassCut 18V-230					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1C03	EasyGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1C04	EasyGrassCut 18V-26					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1C05	EasyGrassCut 18V-260					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1H00	EasyGrassCut 23					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1H01	EasyGrassCut 23					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1J00	EasyGrassCut 26					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC1J01	EasyGrassCut 26					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9015992631	EasyHedge+ALB18bare					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9015992632	EasyHedge+EasyGrass					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A5200	ART 27												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A5300	ART 27 +												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A5400	ART 30												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A5500	ART 30 +												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A5700	ART 30 +												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A5800	ART 24												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A5900	ART 24 +												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9B07	EasyHedgeCut 12-35					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9A08	EasyHedgeCut 12-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9A09	EasyHedgeCut 12-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A6600	ARM 3200												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9H03	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9H70	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9H71	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9H01	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9H02	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9H04	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A9H60	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A7200	AdvancedAquatak 150												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.2				
9000A7800	AdvancedAquatak 160												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
9000A7901	EasyAquatak 120												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6				
9000A7902	EasyAquatak 120												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6				
9000A7A00	UniversalAquatak 125												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	7.9				
9000A7B00	UniversalAquatak 130												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2				
9000A7C00	UniversalAquatak 135												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.4				
9000A7D00	AdvancedAquatak 140												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
9000A7E00	EasyAquatak 100												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	7.5				
9000A7E01	Lance longue pour EasyAquatak 100												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	7.8				
9000A7F00	EasyAquatak 110												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5				
9000A9K05	EasyHedgeCut 18-45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A7A05	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A7A71	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A7AB1	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A7BT2	EasyHedgeCut 45					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A7B03	EasyHedgeCut 50					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A7C02	EasyHedgeCut 55					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000A7C72	EasyHedgeCut 55					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B2000	EasyPrune					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B0500	Abri Indego																		
9000B2100	EasyPrune					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B2150	EasyPrune					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1001	UniversalGardenTidy 3000												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1002	UniversalGardenTidy 2300												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1071	UniversalGardenTidy 2300												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1072	UniversalGardenTidy 3000												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B2170	EasyPrune					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B21B0	EasyPrune					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B9B00	EasyRotak 36-550					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
9000B9B01	EasyRotak 36-550					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
9000B9B02	EasyRotak 36-550					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
9000B3300	EasyShear					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3303	EasyShear					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3304	EasyShear (Ventrum only)					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC4200	GardenPump 18					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC4201	GardenPump 18					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC4202	GardenPump 18V-2000					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B5000	sécateur																		
9000B5100	Ébranchseur																		
9000B6000	Fontus												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B6101	Fontus 18 V												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B6102	Fontus 18 V												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC4203	GardenPump 18V-2000					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
F016800813	Accessoire unité de pompage					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000910300	GHP 5-13 C					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
9000910400	GHP 5-65					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
9000910500	GHP 5-65					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1				
9000B8300	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B8301	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B8303	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B8304	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B8305	UniversalChain 35												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000910600	GHP 5-65 X					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3				
9000910700	GHP 5-75					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9				
9000B8400	UniversalChain 40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B8401	UniversalChain 40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B8402	UniversalChain 40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B8404	UniversalChain 40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B8600	AdvancedChain 36V-35-40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B8601	AdvancedChain 36V-35-40												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000910800	GHP 5-75 X					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3				
9000910200	GHP 6-14					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000910300	GHP 6-15 XD					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.2				
9000B7000	GlassVAC					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B7200	GlassVAC Solo Plus					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
F016800588	GlassVAC - Set bouteille pulvérisateur					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb												
9000B0000	Indego 350					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2				
9000B0100	Indego S+ 350					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.4				
9000B0203	Indego M 700					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
9000B0303	Indego M+ 700					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
9000B0202	Indego S 500					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
9000B0302	Indego S+ 500					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.8				
9000B0003	Indego XS 300					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb, pyrène, phénanthrène						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2				
9000B3106	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3108	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3109	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3110A	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3110B	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3110D	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3110C	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3172	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3173	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3174	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3100	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3102	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B3105	Ieio					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
F016800329	Manche télescopique 80–115 cm (Ieio)					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb												
9000B1900	Keo					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1970	Keo					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1A00	Keo					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1A40	Keo					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1A01	Keo					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1A70	Keo					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B1902	Keo Set					Contient une substance extrêtrement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
F016800551	GlassVAC - Grands chiffons

6600BB3100	UniversalChainPole 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BB3170	UniversalChainPole 18 (1x 25Ah)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BB3101	UniversalChainPole 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849K02	UniversalHedgeCut 18V-48						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849K00	UniversalHedgeCut 18V-50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849K01	UniversalHedgeCut 18V-50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849K03	UniversalHedgeCut 18V-50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849K70	UniversalHedgeCut 18V-50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849K80	UniversalHedgeCut 18V-50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849J00	UniversalHedgeCut 18V-55						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849J01	UniversalHedgeCut 18V-55						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849J03	UniversalHedgeCut 18V-55						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849J70	UniversalHedgeCut 18V-55						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600849J02	UniversalHedgeCut 18V-55						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BC0500	UniversalHedgeCut 50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BC0501	UniversalHedgeCut 50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BC0571	UniversalHedgeCut 50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BC0702	UniversalHedgeCut 58						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BC0700	UniversalHedgeCut 60						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BC0703	UniversalHedgeCut 60						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BC0771	UniversalHedgeCut 60						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BC07B1	UniversalHedgeCut 60						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BB3000	UniversalHedgePole 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6600BB3070	UniversalHedgePole 18 (1x25 Ah)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
602313100A	UniversalImpact 700						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023131008	UniversalImpact 700						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023131005	UniversalImpact 7500						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023131009	UniversalImpact 700						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023131009	UniversalImpact 700 + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023B A100	POF 1200 AE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023BC800	POF 1400 ACE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023BC801	POF 1400 ACE + ZB						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A27GA	PWS 850-125 + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A270B	PWS 850-125						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A270C	PWS 850-125						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A2000	GluePen						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A2002	GluePen Venturn												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A2100	Glueg						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A2101	Glueg						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A2102	Glueg						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A2103	Glueg						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A2104	Glueg						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A27GD	PWS 850-125 + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A3000	PEX 300 AE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A3004	PEX 300 AE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A6000	EasyHeat 500						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A6100	UniversalHeat 600						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A6101	UniversalHeat 600						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A6102	UniversalHeat 600												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A3006	PEX 300 AE + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A4000	PEX 400 AE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A4003	PEX 4000 AE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023B5100	Texoro						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0000	PST 700 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0004	PST 7200 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0005	PST 700 ReadyToSaw						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0100	PST 800 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0101	PST 800 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0102	PST 8000 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0104	PST 8500 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0105	PST Universal+						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0200	PST 900 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0201	PST 900 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0204	PST 9000 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0205	PST 900 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0300	PST 1000 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0500	PST 750 PE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0600	PST 750 PEL						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0700	PST 650						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0701	PST 670						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0703	PST Easy						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023A0704	PST 650						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023B5101	Texoro												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023D2100	AdvancedGrind 18												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023D6000	AdvancedGrind 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023D9001	AdvancedGrind 18 + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023D9002	AdvancedGrind 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023D9003	AdvancedGrind 18 + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023C2001	UniversalGrind 750-125						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023C5100	AdvancedGrind 18V-80						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6023B2000	EasyCut&Grind						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033339003	PDA 180						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033339763	PDA 180 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033354000	PSM 80 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033354006	PSM 8100 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033377000	PSM 160 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6039769809	EasySander 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033770JJ	PSM 160 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033770K	PSM 160 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A1301	PSM 18 Li						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A1303	PSM 18 Li						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B6000	PSM 200 AES												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B6001	PSM 200 AES												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B6002	PSM 200 AES + SystemBox												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B7000	PSM 100 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B7002	PSM 100 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B8000	PSM Primo						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033E3000	EasySander 18V-8						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033E3100	UniversalSander 18V-10						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6039769GA	EasySander 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6039769KB	EasySander 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6039C4001	Ponceuse YOUseries Sander						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6039C9000	EasyCurvSander 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A6000	PSA 900 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A7000	PSA 700 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A7001	PSA 700 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A7002	PSA 7100 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A9300	PBH 2100 SRE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A9301	PBH 2100 SRE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A9302	PBH 2100 RE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A9303	PBH 2100 RE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033A9322	PBH 2000 RE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B1300	PKS 18 Li						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B2400	AdvancedRecip 18												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B2401	AdvancedRecip 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B2402	AdvancedRecip 18												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B2403	AdvancedRecip 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B3000	PKS 16 Multi						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6039C9001	EasyCurvSander 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6039C9002	EasyCurvSander 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6039C9003	EasyCurvSander 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01D4H	Aspirateur YOUseries Dust Extractor																		
6033E0000	UniversalBrush						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0200	PMF 220 CE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0201	PMF 220 CE Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0203	PMF 2000 CE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B9100	UniversalVac 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B9102	UniversalVac 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B9103	UniversalVac 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033C5000	PKS 40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033C7002	UniversalCirc 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033C7003	UniversalCirc 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033C8000	EasyCut 50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033C8100	AdvancedCut 50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033C9000	EasyCut 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033C9001	EasyCut 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033D0000	EasyVac 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	4.6				
6033D0001	EasyVac 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	5.4				
6033D1000	EasyVac 3						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033D1100	UniversalVac 15						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033D1200	AdvancedVac 20						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033D1200	AdvancedVac 20						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0200	PMF 220 CE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033D5100	AdvancedCut 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033D5101	AdvancedCut 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033D6000	EasyImpactDrive 12												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033D6001	EasyImpactDrive 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033D7001	Aspirateur YOUseries Vac						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0207	PMF 2000 CE + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0200	PMF 250 CES						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0201	PMF 250 CES Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0205	PMF 250 CES + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033E1000	AdvancedVac 18V-8												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033E1001	AdvancedVac 18V-8												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0206	PMF 250 CES dans une SystemBox + 20 accessoires						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0200	PMF 350 CES						Contient une substance extrêmement préoccupante	Pyrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0000	UniversalMulti 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033I0001	UniversalMulti 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B230C	Uneo Maxx						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6033B230F	Uneo Maxx						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb		

6603A3401	AdvancedImpact 18 QuickSnap						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603A3402	AdvancedImpact 18 QuickSnap						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603A8000	HD 5						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603A8001	HD 5 Medium Set – avec renvoi d'angle						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603A8002	HD 5 Full Set – avec renvoi d'angle et mandrin excentré						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603A8006	HD V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603A8006	HD 5						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603A8007	HD 5						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603A8200J	HD 5 Torque Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B0300	PSB 18 Li-2 Ergonomic						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B0301	PSB 18 Li-2 Ergonomic						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B0302	PSB 18 Li-2 Ergonomic												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B3000	EasyDrill 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B3001	EasyDrill 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Monoxyde de plomb (oxyde de plomb), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5000	AdvancedDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5002	AdvancedDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5003	AdvancedDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5004	AdvancedDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5005	AdvancedDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5006	AdvancedDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5007	AdvancedDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5008	AdvancedDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5009	AdvancedDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5101	AdvancedImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5102	AdvancedImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5105	AdvancedImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5108	AdvancedImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B5109	AdvancedImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B510A	AdvancedImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B510B	AdvancedImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B510C	AdvancedImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B510E	AdvancedImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B6100	EasyImpact 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B6101	EasyImpact 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B6104	EasyImpact 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B6105	EasyImpact 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B6106	EasyImpact 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603Z11000	PHO 3100						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C5001	Perceuse YOUseries Drill						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C6000	PushDrive						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C6001	PushDrive						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C7000	HD 6						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C7002	HD Colour Edition						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C7003	HD 6 avec station de charge						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C7100	HD 6						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C7101	HD 6						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C7102	HD 6 Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C7103	HD 6 Vino Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8000	UniversalDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8001	UniversalDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8002	UniversalDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8004	UniversalDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8005	UniversalDrill 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8007	UniversalDrill 18 +						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8100	UniversalImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8101	UniversalImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8102	UniversalImpact 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603C8103	UniversalDrill 18 +						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632A1000	PBS 75 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632A1100	PBS 75 AE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632A1101	PBS 75 AE Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632A4000	PHO 1500						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632B00000	EasyHammer 12V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632A4100	PHO 2000						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3000	EasyDrill 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3001	EasyDrill 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3002	EasyDrill 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3004	EasyDrill 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3005	EasyDrill 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3006	EasyDrill 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3007	EasyDrill 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3100	EasyImpact 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3101	EasyImpact 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3102	EasyImpact 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3103	EasyImpact 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3104	EasyImpact 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D3105	EasyImpact 1200						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4000	UniversalDrill 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4001	UniversalDrill 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4002	UniversalDrill 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4003	UniversalDrill 18 V + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4100	UniversalImpact 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4101	UniversalImpact 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4102	UniversalImpact 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4103	UniversalImpact 18 V + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4106	UniversalImpact 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4107	UniversalImpact 18 V + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4108	UniversalImpact 18 V + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4109	UniversalImpact 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D410A	UniImpact 18v +						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D4108	UniversalImpact 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D5000	AdvancedTrimRouter 18V-8						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, fluoranthène, pyrène, phénanthrène					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D6000	UniversalHammer 18V						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D7000	UniversalDrill 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D7001	UniversalDrill 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D7002	UniversalDrill 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D7100	UniversalImpact 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D7101	UniversalImpact 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D7102	UniversalImpact 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D7105	UniversalImpact 18V-60												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D7106	UI 18V-60-51 AC												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D8000	EasyDrill 18V-40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D8002	EasyDrill 18V-40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D8004	EasyDrill 18V-40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D8005	EasyDrill 18V-40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D8100	EasyImpact 18V-40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D8101	EasyImpact 18V-40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D8102	EasyImpact 18V-40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D8107	EasyImpact 18V-40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632D8108	EasyImpact 18V-40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632B04000	PLS 300												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632B04300	PTC 470												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632B04400	PTC 640												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632B05000	PTA 2400																		
6632B05100	PTA 1600																		
6632B05200	PWB 600						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), alcanes, chloroalcanes C10-13 (paraffines chlorées à chaîne courte)											
6632B05300	PTA 2000						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb											
6632B07000	PBD 40						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632B10000	PCM 8						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632B10100	PCM 8 S						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632B12001	AdvancedTableCut 52						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632B9J85	SEW GHP 5-56 X												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6632A4102	PHO 2100						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6159917F01	PMF 250 CES + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6159917FG4	AdvMultiTilt + UniProgSet						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6159917FG2	PMF250 SBX + UniProgSet						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6159926BX	ARM 32+Blade												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8				
6159926I18	UniversAquat 130+Kit												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.2				
6159926QA	UniAquat+HomeCarKIT												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6159926QD	UniAquat+HomeCarKIT												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B3001	UniversalHedgePole 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B8A001	UniversalRake 900						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
6603B9000	UniversalRotak 450						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
6603B9002	UniversalRotak 470						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
6603B9007	UniversalRotak 470						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7				
1600A014F	Manchon abraxif G80																		
1600A014R	Manchon abraxif G120																		
1600A014S	Manchon abraxif G240																		
1600A014T	Set de manchons abraxifs G80/120/240																		
1600A014U	Set porte-manchon et manchon abraxif G80																		
1600A014V	Rouleau à lamelles G80																		
1600A014W	Rouleau à lamelles G120																		
1600A014X	Rouleau à lamelles G240																		
1600A014Y	Rouleau à lamelles G80																		
1600A014Z	Rouleau à lamelles G120																		
1600A0150	Rouleau à lamelles G80																		
1600A0151	Rouleau à lamelles G120																		
1600A0152	Cylindre abraxif (coupée) G80																		
1600A0153	Cylindre abraxif (coupée) G120																		
1600A0154	Cylindre abraxif (coupée) G80																		
1600A0155	Cylindre abraxif (coupée) G120																		
1600A0156	Set porte-manchon et manchon abraxif (conique) G80																		
1600A0157	Manchon abraxif (conique) G80																		
1600A0158	Manchon abraxif (conique) G120																		
1600A0159	Brosse (laitonnée)																		
1600A018C	Agrafeuse à papiers																		
1600A018D	Agrafeuse à brochures																		
1600A01GG	PFS Evo AC 3000 ml																		
1600A01Y5	HD Collection – adaptateur de réglage de coupe																		
1600A01Y8	HD Collection – renvoi d'angle																		
1600A01YA	HD Collection – mandrin excentré																		
1600A01YC	HD Collection – adaptateur souffleur de barbecue																		
1600A01YD	HD Collection – adaptateur tire-bouchon																		
1600A01YE	HD Collection – adaptateur moulin à épices																		
1600A01YF	HD Collection – adaptateur de coupe universel																		
1600A0S80	Batterie PBA 18V 2.5Ah W-B												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A0S83	Chargeur AL 1830 CV						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A0B97	Pistolet de pulvérisation																		
1600A0B9W	Pistolet pour tous types de peintures																		
1600A0B9W	Godet de 800 ml																		
1600A0B0D	Collection WO - adaptateur de perçage																		
1600A0GD7	Batterie PBA 18V 6.0Ah W-C												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A0H3D	Batterie PBA 12V 2.5Ah O-B						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A0K1P	Pack de base 18 V (2.5 Ah + AL 1830 CV)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A0ZR7	Pack de base 18 V (4.0 Ah + AL 1815 CV)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A0ZR8	Pack de base 18 V (6.0 Ah + AL 1830 CV)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A0ZZ8	Kit d'entretien du bois																		
1600A11L0	Starter Set 18 V (2 batteries 2.5 Ah + AL 1830 CV)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A011T8	Batterie PBA 18V 4.0Ah W-C												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux

1600A018CG	Boîte de couverde																		
1600A018E3	Starter-Set 18V (2,5 Ah + AL 1830 CV) + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A018E4	Starter-Set 18V (2 x 2,5 Ah + AL 1830 CV) + SystemBox						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A01D05	Pile						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A024M4	Papier abrasif YOUseries Sanding Paper																		
1600A01D83	Set de ponçage et perçage pour bois et métal																		
1600A01E13	Systembox + étalé																		
2608B9004	Universalflotak 490						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
2608B9008	Universalflotak 490						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
1600A013J0	Starter Set 12 V (1 batterie 1,5 Ah, GAL 1210 CV)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A013E	Starter Set 12 V (2 batteries 1,5 Ah et GAL 1210 CV)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A017J5	Mandrin excentré																		
1600A017J7	Renvoi d'angle																		
1600A019V2	Station de charge 9Ci						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A01RU6	Prise d'alimentation rapide USB-C® (27 W)													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A01SR4	SystemBox - taille M																		
1600A01T95	Starter Set 18 V (batterie 2,5 Ah + chargeur AL 1810 CV)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A01VP7	Petite boîte à accessoires - taille M																		
1600A01V7R	Boîte à accessoires moyenne - taille M																		
1600A02IY1	GAL 12V-20						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
2608B9100	Universalflotak 550						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
1600A022GP	Station de charge 9Ci 6 Classic						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb											
1600A023KW	Brosse																		
1600A023KX	Porte-disque avec système auto-agrippant																		
1600A023KY	Brosse de précision																		
1600A023KZ	Disque anti-rayures en microfibre																		
1600A023L0	Tampon à récurer pour cuisine																		
1600A023L1	Disque de nettoyage interstif																		
1600A023L2	Tampon à effacer en mousse de mélamine																		
1600A024Z5	Starter Set 18V (batterie 4,0 Ah + chargeur AL18V-20)													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
2608B9105	Universalflotak 550						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
1600A02825	Starter-Set 18 V Alliance (batterie 2,5 Ah + AL 18V-20)													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A027U9	Starter-Set 18V (2,0 Ah + 4,0 Ah + AL 18V-20)													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A04MU	Starter-Set 18V Alliance (4,0 Ah + AL 1830 CV)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A04F4	Rapid 18V 2,5Ah													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A04F5	Rapid 18V 4Ah													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A04F6	Rapid 18-20													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A02CK7	Starter-Set 18 V Alliance (batterie 2,0 Ah + AL 18V-20)													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A02CM5	PBA 18 V 2,0 Ah W-B													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1607A50SE2	Batterie PBA 18V 3.0Ah W-B													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1607A50ST0	Batterie PBA 18V 4.0Ah PowerPlus						Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, pyrène, benzo[ghi]pérylène, fluoranthène, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
2609256D83	NanoBlade Bois de base 50																		
2609256D84	NanoBlade Bois Vitesse 50																		
2609256D86	NanoBlade Bois Vitesse 65																		
F016800174	Fil haute performance 25 cm (2,4 mm)																		
F016800175	Bobine Pro-Tap 8 m (1,6 mm)																		
F016800177	Lames rigides en plastique 23 cm																		
F016800178	Lunettes de protection																		
F016800181	Lame de rechange 32 cm																		
F016800182	Lame de rechange 32 cm																		
F016800183	Bobine de fil de coupe de 8 m (1,6 mm)																		
F016800240	Chaîne de tronçonneuse 40 cm (1,3 mm)																		
F016800256	Chaîne de tronçonneuse 30 cm (1,1 mm)																		
F016800257	Chaîne de tronçonneuse 35 cm (1,1 mm)																		
F016800258	Chaîne de tronçonneuse 40 cm (1,1 mm)																		
F016800271	Lame de rechange 34 cm																		
F016800272	Lame de rechange 37 cm																		
F016800276	Lames de rechange																		
F016800277	Lame de rechange 37 cm													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800292	Gants de jardin (L)																		
F016800303	Jeu de lames																		
F016800304	Accessoires pour mulch MultiMulch																		
F016800305	Accessoires pour mulch MultiMulch																		
F016800307	Jeu de lames																		
F016800313	Chargeur AL 36V-20													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800314	Gants de jardin (ML)																		
F016800321	Lames (3 exemplaires)																		
F016800323	Éléments de coupe (9 pièces)																		
F016800324	Chaîne																		
F016800326	Couteau de taille-haies « Multi-Click » 8 cm (lisis)																		
F016800327	Lame de sculpte-haies « Multi-Click » 12 cm (lisis)																		
2608B9103	Universalflotak 580						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
F016800332	Lame de rechange 32 cm																		
2608B9106	Universalflotak 580						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
F016800334	Filtre à eau																		
F016800335	Filtre à eau																		
2608B9400	Universalflotak 650						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6			
F016800337	Lance Turbo/Roto pour GHP 8-15 XD																		
F016800340	Lame de rechange 32 cm																		
F016800343	Lame de rechange 37 cm																		
F016800345	Bobine de fil de coupe de 8 m (1,6 mm)																		
F016800346	Batterie GBA 36V 4.0Ah													Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800351	Bobine de fil de coupe de 6 m (1,6 mm)																		
F016800356	Buse d'aspiration																		
F016800359	Brosse de lavage																		
F016800360	Flexible haute pression 6 m																		
F016800361	Rallonge de flexible 6 m (130 bar)																		
F016800362	Débouche canalisations 10 m (130 bar)																		
F016800365	Adaptateur pour accessoires Aquatak																		
F016800367	Lame de rechange 40 cm																		
F016800368	Lame de rechange 43 cm																		
F016800369	Lame de rechange 43 cm																		
F016800370	Lame Durablade de rechange 23 cm																		
F016800371	Lame Durablade de rechange 23 cm																		
F016800372	Lame Durablade de rechange 28 cm																		
F016800373	Câble périphérique 100 m																		
F016800377	Lame de rechange 34 cm																		
F016800378	Lame de rechange 37 cm																		
F016800380	Tuyau en caoutchouc armé (8 m)																		
F016800382	Buse de pulvérisation avec réservoir de mousse d'1 litre																		
F016800385	Bobine de fil de coupe de 4 m (1,6 mm)																		
F016800386	Roue (accessoire)																		
F016800414	Lame de débroussaillease 23 cm pour AFS 23-37																		
F016800415	Buse à détergent haute pression (550 ml)																		
F016800417	Lance à jet variable 150 bar																		
F016800418	Lance à jet rotatif 150 bar																		
F016800421	Kit auto-amorçage																		
F016800425	Lance avec buse multijets Vario pour GHP 6-14																		
F016800426	Lance avec buse multijets Vario pour GHP 8-15 XD																		
F016800428	Tuyau en caoutchouc armé (10 m)																		
F016800429	Nettoyeur de tuyau (16 mètres)																		
F016800431	Fil haute performance 37 cm (3,5 mm)																		
F016800432	Bobine de fil de coupe de 4 m (1,6 mm)																		
F016800440	Grand filtre à eau																		
F016800441	Nettoyeur de tuyau (8 mètres)																		
2608B9401	Universalflotak 650						Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.6			
F016800443	Lance avec buse à jet en éventail pour GHP 5-55/500X																		
F016800444	Lance avec buse à jet en éventail pour GHP 5-65/X																		
2608B9506	Universalflotak 36-560						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
F016800446	Lance Roto/Turbo pour GHP 5-55/500X																		
F016800447	Lance Roto/Turbo pour GHP 5-65/X																		
2608B9505	Universalflotak 36-560						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
2608B9507	Universalflotak 36-560						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
F016800457	Pistolet haute pression																		
F016800462	Recharge de fil 24 m (1,6 mm)																		
F016800465	Adaptateur pour accessoires Nilfisk basse pression																		
F016800466	Nettoyeur pour surfaces planes Aquasurf 280																		
F016800467	Nettoyeur multi-surface AquaSurf 280																		
F016800468	4 vis de fixation																		
F016800469	Housse de rangement																		
2608B9500	Universalflotak 36-560						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
F016800475	Lame de rechange EasyPrune																		
F016800482	Rallonge de flexible 6 m (150 bar)																		
F016800483	Débouche canalisations de 10 m (160 bar)																		
F016800484	Cavaliers (100 exemplaires)																		
F016800485	Cavaliers (20 exemplaires)																		
F016800486	Nettoyeur pour surfaces planes AquaSurf 250																		
F016800489	Chaîne de tronçonneuse 20 cm (1,1 mm)																		
F016800493	Lame de rechange pour modèle filaire Universalflotak 4**																		
F016800494	Lame de rechange pour modèle filaire Universalflotak 5**																		
F016800495	Lame de rechange pour modèle filaire AdvancedFlotak 6**																		
F016800496	Lame de rechange pour modèle filaire AdvancedFlotak 7**																		
F016800497	Housse de rangement																		
F016800498	MultiMulch pour Universalflotak 5ème génération																		
F016800499	MultiMulch pour AdvancedFlotak 5ème génération																		
F016800503	Lame de rechanges pour Universalflotak 36 V à capacité de co																		
F016800504	Lame de rechanges pour AdvancedFlotak 36 V à capacité de co																		
F016800505	Lame de rechanges pour AdvancedFlotak 36 V à capacité de co																		
F016800508	Buse Trio																		
F016800509	Buse à détergent haute pression																		
F016800536	Pistolet à 360°																		
2608B9508	Universalflotak 36-570						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
2608BC1D01	UniversalGrassCut 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800553	Set de réparation pour câble périphérique																		
F016800554	Coque Indego fuchsia																		
F016800558	Coque Indego gris foncé																		
2608BC1E00	UniversalGrassCut 18-26						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800568	GlassVAC - Détergent concentré 500 ml																		
F016800569	Bobine de fil de coupe de 4 m (1,6 mm)																		
F016800570	Bobine de fil de coupe de 8 m (1,6 mm)																		
F016800572	Kit de nettoyage pour voitures																		
2608BC1D00	UniversalGrassCut 18-260						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
2608BC1D02	UniversalGrassCut 18-260						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800575	Adaptateur pour accessoires Kaercher																		
F016800576	Adaptateur pour accessoires Aquatak																		
F016800577	Filtre à eau																		
F016800579	Buse 3 en 1																		
F016800580	Buse à jet rotatif																		
F016800581	Buse à 90°																		
F016800582	Buse à jet plat variable																		
F016800583	Buse Trio																		
2608BC1D03	UniversalGrassCut 18V-260						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800588	Taille-haches EasyShear 8 cm																		
F016800589	Sculpture-haies EasyShear de 12 cm																		
F016800592	Brosse compacte																		
F016800595	Buse à détergent Fontus																		
2608BC1D05	UniversalGrassCut 18V-260						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
2608BC1D04	UniversalGrassCut 18V-26						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800604	Lame sculpte-haies de 200 mm pour AdvancedShear 18V-10																		
F016800605	Lame taille-haches de 160 mm pour AdvancedShear 18V-10																		
2608BC1E03	UniversalGrassCut 18V-26						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800611	Kit maison et voiture																		
F016800612	Kit nettoyage 360°																		
2608BC1E06	UniversalGrassCut 18V-26						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800614	Recharge de fil 24 m (2,4 mm)																		
F016800615	Tête télescopique bio																		

F016800616	Lame de taille-herbes « Multi-Click » (lisio)																						
F016800617	Lame de sculpte-haies « Multi-Click » (lisio)																						
F016800619	Filtre d'eau de pluie																						
F016800599	Filtre d'eau de pluie							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb														
9002826400	AdvancedGlue 18V							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003208000	EasySpray 18V-100							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003849M00	EasyHedgeCut 18V-52-13							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003849M01	EasyHedgeCut 18V-52-13							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003849H06	EasyHedgeCut 18V-44-11							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003849H07	EasyHedgeCut 18V-44-11							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9039947200	EasyInflate 18V-500																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003CE5000	UniversalGrind 18V-75							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003ZA7200	UniversalTacker 18V-14							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003B31400	UniversalCrc 18V																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003D35200	UniversalCut 18V-65							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B23000	GBL 18V-750							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A026A6	Jeu de tournevis Torx 5 pièces																						
1600A026X7	Jeu de tournevis 8 pièces																						
1600A026X8	Jeu de tournevis 8 pièces																						
1600A026K2	Tournevis à cliquet avec 12 embouts																						
1600A027PK	Tournevis à cliquet court avec 6 embouts																						
1600A027SH	Jeu de pinces 2 pièces																						
1600A027P6	Pince pour pompe à eau																						
1600A027PJ	Ruban à mesurer 3m																						
1600A026T4	Mètre Pliant 2m																						
1600A027SM	Couteau pliant																						
1600A027PL	Niveau à bulle 25cm																						
1600A021SH	Niveau à bulle 12cm																						
1600A027PH	Marteau d'ingénieur 300g																						
1600A027P5	Jeu de clés mixtes à cliquet 8 pièces																						
1600A028T0	Jeu de douilles 1/4" 14 pièces																						
1600A028X0	Jeu de clés hexagonales 9 pièces																						
1600A027P	Ouvre-bouteille																						
1600A028G	Crayon marqueur pour trous profonds							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb														
1600A028Y2	Ensemble d'outils à main Mobility 26 pièces																						
1600A028Y3	Ensemble d'outils à main Easy Starter 14 pièces																						
1600A027PT	Ensemble d'outils à main Easy Starter 14 pièces (V2)																						
1600A028T6	Ensemble d'outils à main universels 25 pièces							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb														
1600A027SJ	Ensemble d'outils à main universels 25 pièces (V3)							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb														
1600A028Y7	Ensemble d'outils manuels avancés 52 pièces							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb														
1600A028Y5	Ensemble d'outils à main universels 17 pièces																						
1600A027PN	Tournevis à cliquet court avec 6 embouts																						
1600A027PM	Jeu de tournevis 6 pièces (V2)																						
1600A027PP	Tournevis à cliquet avec 12 embouts																						
1600A026S5	Jeu de pinces 3 pièces																						
1600A028Y1	Jeu de douilles 1/4" 34 pièces																						
1600A027SK	Ensemble d'outils à main universels 25 pièces (V2)							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb														
1600A027SQ	Jeu de tournevis 3 pièces																						
1600A026ST	Pinces universelles																						
1600A028Z0	Couteau à casser																						
1600A028X3	Outil multifonction 13 en 1																						
1600A028X4	Outil de réparation 13 en 1																						
9030A9A001	UniversalLeafBlower 18v-130																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B00000	GRT 18v-30V							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B31000	GFR 18V-23							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1K02	AdvancedBrushCut 36V-23-750							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1K03	AdvancedBrushCut 36V-23-750							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
1600A029D7	Base plongeante pour débroussaillage							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0933DS0002	AdvancedTrimRouter 18V-8 + Router Plunge Base, Débroussaillage							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
0933E00002	UniversalBrush 3.6							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1A04	EasyGrassCut 18V-230																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1G01	UniversalGrassCut 18V-23-450																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1F01	UniversalGrassCut 18V-26-500																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B9H**	AdvancedRotak 40-650							Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.9			
9000B9J**	AdvancedRotak 44-750							Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.9			
9000B9H**	AdvancedRotak 40-650							Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.9			
9000B9J**	AdvancedRotak 44-750							Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.9			
9000BC8000	GRA 18v2-46							Contient une substance extrêmement préoccupante	Anthracène, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3			
9039A1200	EasySpotLight 18V-400																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9039A1300	UniversalWorkLight 18V-2100																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9039E2002	AdvancedDrill 18V-50 QuickSnap																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9039E2102	AdvancedImpact 18V-50 QuickSnap																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003013003	AdvancedSaw 18V-140							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003208200	AdvancedSpray 18V-500							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003105000	UniversalMulti 18V-32							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003208100	UniversalSpray 18V-300							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B85300	Pelle à main de jardin																						
9000B85800	Transplantoir																						
9000B85400	Fourche à main																						
9000B85500	Griffe de jardin																						
9000B85700	Râteau à main																						
9000B85600	Balai à gazon																						
9000B86201	Fontus 18V-5 Bike Cleaner																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000A6300	EasyRotak 32-225																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5			
9000A6301	EasyRotak 32-210																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5			
9000A6304	EasyRotak 32-220																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5			
9000A6303	EasyRotak 32-225																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5			
9000A6400	UniversalRotak 34-400																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.4			
9000A6401	UniversalRotak 34-405																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.4			
9000A6500	UniversalRotak 37-550																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5			
9000A6501	UniversalRotak 37-555																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5			
9000A6502	UniversalRotak 37-570																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.5			
9000BC9400	QHE 18V-60							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000	AKT 2000																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000A6410D	Lawncare Set							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B85003	UniversalChain 18							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B85004	UniversalChain 18							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000A6410E	ARM 5300																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B9006	UniversalRotak 460							Contient une substance extrêmement préoccupante	Benzo[def]chrysène (benzo[a]pyrène), Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	8.7			
9000B9007	AdvancedRotak 36-805							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
9000B9A09	CityMower 18V-32-300							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, Cadmium, Plomb titane oxyde de zirconium									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.1			
9000B9D04	Easy Mower 18V-32-150							Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb, cadmium									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9			
9000B9E00	UniversalRotak 2x18V-37-550							Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9			
9000B9E01	UniversalRotak 2x18V-37-550							Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9			
9000B9F00	AdvancedRotak 36V-40-650							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3			
9000B9F01	AdvancedRotak 36V-40-650							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3			
9000B9F02	AdvancedRotak 36V-40-650							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3			
9000B9G00	AdvancedRotak 36V-44-750							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3			
9000B9G01	AdvancedRotak 36V-44-750							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3			
9000B9G02	AdvancedRotak 36V-44-750							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3			
9000B9G03	AdvancedRotak 36V-44-750							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	9.3			
F016800505	Replacement 46cm Bowl Li blade (leaf collect) GEN5																						
9003849H06	EasyHedgeCut 18V-44-11							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003849H07	EasyHedgeCut 18V-44-11							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003849J04	UniversalHedgeCut 18V-55							Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb, cadmium									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003849M00	EasyHedgeCut 18V-52-13							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9003849M01	EasyHedgeCut 18V-52-13							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1A06	EasyGrassCut 18V-230																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1C06	EasyGrassCut 18V-26																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1F00	UniversalGrassCut 18V-26-500							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1F04	UniversalGrassCut 18V-26-500							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1F05	UniversalGrassCut 18V-26-500							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC1G04	UniversalGrassCut 18V-23-450							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800608	AdvancedSaw pole attachment																						
9000A9001	AFS 23-37							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800623	Brushcutter Blade Set, Metal blade 23cm, 2mm + Kit (spacer +																						
F016800627	Metal blade 23cm, 2mm																						
F016800424	15cm Saw Chain (1.1mm, 0.325")																						
9000B3003	AKT 22 D							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B3103	AKT 25 D							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B33C	AKT 25 TC							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B330D	AKT 25 TC + 15m Cable + Gloves							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B330E	AKT 2550 TC							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B330G	AKT 25 TC							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B3501	AKT RAPID 2000							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B3502	AKT RAPID 2000							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B3605	AKT RAPID 2200							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BE001	UniversalShredder 2x18V-25																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BE000	UniversalShredder 2x18V-25 (kit)																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000A9000	UniversalLeafBlower 18v-130							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000A9004	UniversalLeafBlower 18V-130							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800427	Bin Drain Cleaner																						
9000BC7000	UniversalAquatak 36V-100							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC7002	UniversalAquatak 36V-100							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC7003	UniversalAquatak 36V-100 + Self-Priming Kit							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9615992627	UniversalAquatak 135 Home & Car kit																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9615992628	UniversalAquatak 125 360 Cleaning kit																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9615992628	UniversalAquatak 125 Car Cleaning kit																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9615992620	UniversalAquatak 135 Car Cleaning kit																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800620	GardenPump 18 Extension Set							Contient une substance extrêmement préoccupante	Phénanthrène, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800618	GardenPump Wall + Tank Attachments																						
9000B85200	Fontus 18V-5 Bike Cleaner																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B86201	Fontus 18V-5 Bike Cleaner																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000B2102	EasyPrune							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC5000	AdvancedPrune 18V-45 (KIT, long)							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC5001	AdvancedPrune 18V-45 (short)							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
9000BC5002	AdvancedPrune 18V-45 (long)							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800602	AdvancedPrune 18V-45 extension pole							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800309	Cutting Line Spool, 4m, 2.0mm																						
F016800310	Cutting Line, 14m, 2.0mm																						
9000B85001	Secateurs (L exclusive)																						
9000B85101	Long handle pruning shear (L exclusive)																						
9000B85201	Gardening Scissors (L exclusive)																						
9000B85301	Trowel (L exclusive)																						
9000B85400	Hand Fork																						
9000B85500	Garden Grubber																						
9000B85501	Garden Grubber (L exclusive)																						
9000B85600	Garden Hand Rake																						
9000B85700	Hand Rake																						
9000B85701	Hand Rake (L)																						
9000B85800	Planting Trowel																						
9000B85801	Planting Trowel (L exclusive)																						
F016800636	Starter Kit 36 V / 6.0 Ah lithium-ion battery							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800639	36 V / 6.0 Ah lithium-ion battery																	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				
F016800509	High-Pressure Detergent Nozzle 450ml																						
F016800536	Bosch 360° Gun																						
F016800612	360° Cleaning Kit																						
F016800648	Pop Up Bag (120L)																						
F016800649	Garden Tool Bag																						
F016800650	Kneeling Pad																						
F016800651	Gardening Gloves - L																						
F016800653	Collection Bag (40L) - L																						
F016800654	Pop Up Bag (60L)																						
F016800655	Kneeling Pad - L																						
F016800656	Garden Tool Bag - L																						
9000B73000	QHE 18V-45 Chainsaw (solo)							Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux				

9000B06000	GKE 18V-25 TP						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000B07000	GKE 18V-15						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC8000	GRA 18V2-46						Contient une substance extrêmement préoccupante	Anthracène, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC9000	GHE 18V-60 (solo; C)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC9400	GHE 18V-60 (6)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC9500	GHE 18V-50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BC9600	GHE 18V-50 (6)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BD5000	GHE 18V-50 TP						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615A00389	GHE 18V-60 + Collection Bag						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BD6100	Pole Hedge Trimmer GHE 18V-50 FP						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BD0200	GRT 18V-40																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615A00087	GRT 18V-30 + 23 cm Brushcutter Blade Set																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
F016B00828	Replacement Line, 24m,2.4mm (Base line packaging)																						
F016B00829	Brushcutter Blade 23cm (Base line packaging)																						
F016B00831	Brushcutter Blade Set 23cm (Base line packaging)																						
F016B00847	PRO 40cm Saw Chain (1.1mm, 3/8")																						
F016B00861	PRO 25cm Saw Chain (1.1mm, 0.325")																						
F016B00862	PRO 15cm Saw Chain (1.1mm, 3/8")																						
F016B00872	PRO 20cm Saw Chain (1.1mm, 3/8")																						
9000BD2200	GBL 18V-800 (solo; Flat blower nozzle + Concentrator nozzle; (																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615A00088	GBL 18V-750 + Collection Bag																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
F016B00857	Intermediary and Flat Blower Nozzle Set (Accessory for GBL)																						
F016B00858	Concentrator Blower Nozzle (Accessory for GBL)																						
F016B00859	Flat Blower Nozzle (Accessory for GBL)																						
9019K1G20	Secateurs Pro Pruner						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9019K1G21	Secateurs Pro Pruner						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BD8101	GGP 12V-25																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9000BD8100	GGP 12V-25																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A8100	EasyScrewDrive						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A8005	MD Gen. V + Bit Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9032B5520	PTK 14 EDT																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C8020	PushDrive						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C8000	PushDrive						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C8001	PushDrive						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C8002	PushDrive						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A6020	EasyHeat 500 (carton box universal)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A6120	UniversalHeat 600 (carton box universal)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9032B4620	PKP 3.6 Li (Inbag Batt) (1.5 Ah)																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9032B4508	PKP 18 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9032B4504	PKP 18 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033B6203	PTK 3.6 Li PROMO (USB charger, 1 x 1.5 Ah + Starter AC 1.6						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033B6220	PTK 3.6 Li (USB charger, 1 x 1.5 Ah)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C7122	RD 6 Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C7120	RD 6 Classic						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9032A2620	GluePen (Inbag Batt) (1.5 Ah)																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9032B4800	AdvancedGlue 18V																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0020	RD 7 - Basic						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0001	RD 7 - Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0021	RD 7 - Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0004	RD 7 - Venturn						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0005	RD 7 - Loyalty Programme						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0006	RD 7 -NF						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0007	RD 7 - E-shop Version						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0003	RD 7 - Angle Set (Amazon exclusive)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E1000	UniversalFam 18V-1000						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E1001	UniversalFam 18V-1000 Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0008	RD 7 - Level Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9032A7501	UniversalTacker 18V-14 PROMO (+paper distance AC 2.609.2						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0009A	RD 7 - Flexi Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0002	RD 7 - Ratchet Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E0008	RD 7 - Bit Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8201	AdvancedSpray 18V-500 (Set 4.0ah)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
2608256F43	WoodBasic 65 Blade																						
9033B2C820	POF 1400 ACE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9020	PST 700 E (CT)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9120	PST 800 PEL (CT)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9220	PST 900 PEL (CT)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9520	PST 750 PS Case						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9720	PST 650						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9721	PST 650 Hypermarket						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A6001	PSA 900 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A7020	PSA 700 E						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C8020	EasyCut 12(1x2.0Ah+AL1115CV)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D1000	Easy Vac 3						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033S0020	PKS 55						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033S0120	PKS 55 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033B05000	AdvancedTrimRouter 18V-8 (Barebool)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Fluoranthène, pyrène, phénanthrène, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C1020	PST 18 (Barebool)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C1023	PST 18 Set (1x2.5 Ah)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C1202	EasySaw 18V-70 Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C5001	AdvancedTrimRouter 18V-8						Contient une substance extrêmement préoccupante	Fluoranthène, pyrène, phénanthrène, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033B1401	UniversalCirc 18V-53																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033B1402	UniversalCirc 18V-53 Set																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C0201	UniversalCut 18V-65						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C0202	UniversalCut 18V-65 Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033013000	AdvancedSaw 18V-140						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033013002	AdvancedSaw 18V-140						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033013004	AdvancedSaw 18V-140						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9521	PST 750 PS						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9722	PST 670 (CT)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C8020	EasyCut 50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033C8120	AdvancedCut 50						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9106	PST Universal+ PEL (CT) (TT Range)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D7000	VOLteavac Vac BT						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1619DK1400	51 pce Acc Set																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01T5	Battery Set Starter Set 18V (2 x 2.5Ah + AL18V-44)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01T4	Battery Set Starter Set 18V (1 x 2.5Ah + AL 18V-44)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A02A8	Battery Set Starter Set 18V (6.0Ah + AL18-44)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01T6	Battery Set Starter Set 18V (1 x 4Ah + AL18V-44)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A02W5	UniversalUSB 18V-45						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb															
1600A02N78	PBA 12V 2.0Ah O-A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux						
1600A03100	Charger AL 18V-44						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb															
9033947200	EasyInflate 18V-500 (Barebool)																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8100E	EasyImpact 18V-38 (1x2.0Ah) + AL 18V-20 in carrying case						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8100H	EasyImpact 18V-40 (1x 2.0Ah) + AL18V-20 in carrying case (re						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8100B	EasyImpact 18V-40 (1x2.0 Ah) + AL18V-20 + AC kit						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A02P4P	Battery Pack PBA 18V 3.0Ah W-C (NL)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8104	EasyImpact 18V-40 (1x 2.5Ah) + AL 18V-20 in carrying case						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033313300	UniversalImpact 700 (Keyed Chuck)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033947001	EasyPump incl. Adapter																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033977521	PSR Select (1x1.5 Ah)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Cadmium, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033947002	EasyPump incl. Bag & adapter																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8100C	EasyImpact 18V-40 in Systembox + 241 Ac (1 x 1.5Ah + AL181						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8109	EasyImpact 18V-40 2x2.0 Ah + 34 pce Xline						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033131922	UniversalImpact 730 (Carton)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033313400	UniversalImpact 730						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033313401	UniversalImpact 750D						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033313420	UniversalImpact 730						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A02A11	Starter Set 18V Alliance (1x 3.0Ah XL + AL 18V-20)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033131200	UniversalImpact 550 (QKBF)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8003	EasyDrill 18V-38 (1x 2.0Ah) + AL 18V-20 in carrying case						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033131600	UniversalImpact 700						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033313402	UniversalImpact 730 + 15 pce X-line						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033131523	UniversalImpact 700D + 4 pce ACE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8100D	EasyImpact 18V-40 in Systembox + 241 Ac (2 x 1.5Ah + AL181						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8100A	DIY Set EasyImpact 18V-40 2x2.0 Ah AL18V-20 + EasySaw 18						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D3000	EasyDrill 1200 (1x2.0 Ah) + GAL 1210 CV						Contient une substance extrêmême préoccupante	Mélamine, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033947201	EasyInflate 18V-500 (1x 2.0Ah, AL18V-20)						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D3003	EasyDrill 1200 (1x1.5 Ah) + GAL 1210 CV						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D300A	EasyDrill 1200 (1x2.0 Ah) + GAL 1210 CV+ AC set X34						Contient une substance extrêmême préoccupante	Mélamine, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E2000	AdvancedDrill 18V-80 Quickrasp (Barebool)																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033344403	PBH 2200 RE						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9320	PBH 2100 RE						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A02V53	Starter Set 18V (1x 2.0Ah + 1x3.0Ah XL + AL 18V-20)						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
2608E2100	AdvancedImpact 18V-80 Quickrasp (barebool)																Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033133020	EasyImpact 570 (Keyed Chuck)						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033131120	UniversalImpact 600						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033947101	UniversalPump 18V (1x 2.0 Ah, AL18V-20)						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
0615B11FN4	Kit: UniversalPump 18V(Barebool) + 1x 2.0Ah + AL1820						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033133021	EasyImpact 600 (carton)						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D3008	EasyDrill 1200 (2x2.0 Ah) +GAL 1210 CV+ AC set X34						Contient une substance extrêmême préoccupante	Mélamine, plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8006	EasyDrill 18V-40 in Systembox + 241 Ac (1 x 1.5Ah + AL1810C						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D8007	UniversalDrill 18V (1 x1.5Ah + 1x 2.0Ah) + AL 18V-20						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033E2003	AdvancedDrill 18V-80 Quickrasp (Barebool) (Set - 3 attachmen						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033A9321	PBH 2100 SRE						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033133020	EasyImpact 600						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D4005	UniversalDrill 18V (1x2.5 Ah) + AL 18-20 CV						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
1600A01T9W	Starter Set 18V Pack&Go (1x2.5Ah + 1x4.0Ah + AL1830CV)						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033D7108	UniversalImpact 18V-60 (1x 2.0Ah) + AL 18V-20 + AC kit						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux					
9033344421	PBH 2500 RE						Contient une substance extrêmême préoccupante	Plomb									Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramm

06032A4120	PHO 2000						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033401J0	PSS 200 AC						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033402J0	PSS 200 AE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033770H	PSM 160 A + ACE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033780J0	PEX 220 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033A1321	PSM 18 LI						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033A1323	PSM 18 LI Set (1x2.5 Ah)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033A3020	PEX 300 AE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033B6020	PSM 200 AES												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033B7020	PSM 100 A						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033B8020	PSM Primo						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033D3002	UniversalMulti 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033D4002	AdvancedMulti 18 in SBX						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033D4020	AdvancedMulti 18						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033D4021	AdvancedMulti 18 (Set)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033D3003	UniversalMulti 12						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033400J6	PSS 200 AE + 10 Sanding sheets						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033540J7	PSM 80 A Ventum						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033A4001	PEX 400 AE + ACE						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E0001	UniversalBreath						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E2000	UniversalGrind 750-115						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E2002	UniversalGrind 7-125						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E3001	EasySander 18V-8						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E3002	EasySander 18V-8 UNI Set						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E3101	UniversalSander 18V-10						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E5000	UniversalGrind 18V-75 (115mm)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E5001	UniversalGrind 18V-75 (125mm)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E5002	UniversalGrind 18V-75 (Ø125 mm) + acc.						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E5003	UniversalGrind 18V-75 (Ø125 mm)						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E5004	UniversalGrind 18V-75 (Ø125 mm) SET version						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033J3102	EasyImpact 630 + 33pcs						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E4000	Exzenterschleifer EasyOrbit 18V-10 (Solobox)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E4100	Exzenterschleifer UniversalOrbit 18V-20 (Solobox)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06039T690C	PSM 12												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E2003	PWS 700						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
1600A032CY	Bosch storage bag																
06033E2100	UniversalGrind 850-125						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E2101	UniversalGrind 850-125						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E2102	UniversalGrind 8500-125						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06036B0304	UniversalImpactDrive 18V-350 (Bareboot)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E4002	Exzenterschleifer EasyOrbit 18V-10 (Kit)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E4102	Exzenterschleifer UniversalOrbit 18V-20 (Kit)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06032A8000	Hot Air Gun EasyHeat 18V-500												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033B1500	EasyCirc 18V-48 (Solo-C)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
0615A0008K	EasyDrill 18V-38 (1x 2.5Ah) + AL 18V-20 in carrying case												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
0615A0008L	EasyImpact 18V-38 (1x2.5Ah) + AL 18V-20 in carrying case						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06032A4200	PHO 18V-20 (solo)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E6000	PWS 18V-70 (115mm Solo, C)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06033E6001	PWS 18V-70 (125mm Solo, C)												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
0615A5009C	UniversalImpactDrive 18V-350 + UniversalPump 18V (1x2.0Ah												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
0615A5009D	EasyImpact 600 + 15 pcs Mini X-Line Set, C						Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb					Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
0615A0008E	UniversalGrind 750-125 + Diamond Disc, C												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06039E7000	UniversalImpactDrive 18V-210												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06039E7001	UniversalImpactDrive 18V-210 (1x 2.0Ah) + AL 18V-20 in carryi												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06032A7100	AdvancedTacker 18V-25												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06039G5000	PPB 18V-1												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
06039 47400	PAO 18V												Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux	Contient au moins 1 milligrammes de métaux précieux			
1600A0304Y	1200ml container UniAdvSpray																
1600A0R3F	Fine Spray Gun for UniSpray																
1600A0R3H3	Fine Spray Gun for AdvSpray																